

# Wakuometry standardowe próżniomierze



Wakuometry z króćcem radialnym dolnym lub tylnym, wersja standardowa służące do pomiaru ciśnień poniżej ciśnienia atmosferycznego. Stosuje się podział próżniomierzy na dwie kategorie: próżniomierze do niskiej próżni oraz próżniomierze do wysokiej próżni, wśród których wydziela się próżniomierze do ultrawysokiej próżni.

Dostępne także z wypełnieniem glicerynowym.

	<b>Model:</b>	WS11110
	<b>Rozmiar nominalny:</b>	40, 50, 63, 80, 100 i 160
	<b>Zakres:</b>	-2/-1 ... + 15 bar
	<b>Typ przyłącza:</b>	tylne lub dolne (radialne)
	<b>Temperatura medium:</b>	max +60°C
	<b>Temperatura otoczenia:</b>	od -20 do +60 °C
	<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pneumatyka</li><li>• Do mediów gazowych i ciekłych, które nie są bardzo lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi</li><li>• Inżynieria medyczna</li></ul>